

Varken takfönster eller takkonstruktioner är konstruerade för att motstå uppdampt vatten. För att undvika uppkomst av problemet skall man tillse att vattnet leds bort från takfönstret och takkonstruktionen.




Wisy AB
Box 243
574 23 Vetlanda
Tel: 010-451 49 00
Fax: 010-451 49 01
www.wisyprojekt.se


Skötsel och underhåll av takfönster




När vädret ger kalla och långa perioder med kraftigt snöfall kan taket vara täckt med snö under en längre tid. Stora mängder snö samlas då även på takfönstret.



Den lilla extra värmeförlust som fönstret avger gör att snön närmast fönstret smälter. Smältvatten rinner då ner och fryser till is igen när vattnet når kallare och mer isolerad takyta under fönstret.



Här bildas lätt en isvall vid dessa förhållanden som skapar en fördämning för ytterligare smältvatten. Detta förhållandet kan orsaka att vatteninträning uppstår runt fönstret.



Snön skall avlägsnas från fönstret likväl som löv och liknande material skall avlägsnas från intäckningsplåtarna och hänggrännorna för att leda bort vattnet.

Var försiktig vid användande av snöredskap eller verktyg då fönstret lätt kan skadas.

OBS!
Iakttag stor försiktighet vid arbete på tak.